

## 修理費用 有償価格一覧

### 修理費用の支払い方法

- 1) 修理完了後、発送時に請求書が同梱されます。
- 2) 支払い方法はカード決済、もしくは振込になります。

※保証期間は無償

(保証期間内でも本人の過失となりうる場合や特別対応は有償)

製品名	内容		原因	修理代金 (税込)
マルチイオナイザー	ひび割れ箇所から水漏れ		<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常使用時は、6か月から1年で劣化</li> <li>・落としたり、ぶつかけたりと強い衝撃を与える。</li> </ul>	部品代 (500円～) + 往復の送料
エアリーイオナイザー	電源を入れても数秒後に電源が切れる		<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電プラグ不良</li> <li>・充電ケーブル不良</li> <li>・内部バッテリー不具合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3年未満 <b>5,000円</b> + 部品代 + 往復の送料</li> <li>● 3年以上 <b>8,000円</b> + 部品代 + 往復の送料</li> </ul>
	電源を入れると、変な異音がする		<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアリーイオナイザー内部のファンが破損</li> <li>・異物が混入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各部品代金</li> </ul>
	貴蛇紋石炭素・HEPAフィルターを交換しても色が赤から変わらない		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フィルターケース内に埃汚れ</li> <li>・銅ナノ、銀ナノフィルターに埃汚れ</li> <li>・フィルターケースを外した本体側に埃汚れ</li> <li>・本体裏面、センサーキャップ部分に埃汚れ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①ファン <b>1,000円</b></li> <li>②バッテリー <b>1,000円</b></li> <li>③センサー <b>1,000円</b></li> <li>④基盤 <b>5,000円</b></li> <li>⑤磁石 <b>800円</b> (1個)</li> </ul>
	磁石が破損した		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フィルター交換時に、落として破損</li> <li>・フィルターケースを掃除した時に、落として破損</li> </ul>	
アーシングマット (温熱機能付き)	アーシングマットのボタン欠損・破損			2,000円 (1か所) + 往復の送料 複数箇所の場合500円毎追加
エナジージェム ネックレス エナジージェム ブレスレット	ネックレス (ピン) が切れた・外れた・貴蛇紋石が欠けた			<b>1,500円</b> + 往復の送料
	留め具の不具合			
	コマ詰め			1,500円 + 往復の送料 保証期間内でも、有償修理
ジェンクックポット	鍋蓋の開閉部分が非常に硬くて回らない			<b>1,500円</b> + 往復の送料
	鍋蓋の開閉部分のストッパー (黒い部分) が破損			<b>2,000円</b> + 往復の送料
ポータブル	ターボエンジン	充電が付かない (ケーブルは問題なし) 充電完了サインが出ているが、ケーブルを外すと反応しない 充電は出来るが、ボタンが反応しない 充電もボタンも反応するが、振動していない		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1年未満 部品代 + 往復の送料</li> <li>● 1年以上 部品代 + 往復の送料</li> <li>● 各部品代金</li> </ul>
	タンブラーボディ	タンブラーの外側が熱くなる ボディとターボエンジンが硬くて外れない		<ul style="list-style-type: none"> <li>①ターボエンジン <b>10,000円</b></li> <li>②タンブラーボディ +トルネードエンジン <b>4,000円</b></li> <li>③タンブラーボディ <b>3,000円</b></li> <li>④上蓋 <b>3,000円</b></li> </ul>
	上蓋	温度が表示がされない		

※修理代金は製品の状態によって異なる場合がございます。